


# 継手端面に防塵シールを貼り付けました

リング付近の異物付着




漏水発生の恐れ




シュリンク包装を外して長時間放置や片受直管で配管待ちで他端が解放状態でリング付近に異物が付着したまま接合されると漏水発生の恐れがあります。

対策



① 両端面に防塵シールを貼り付け



② ナットをセットし  
外面シュリンク包装

**防塵シールは、管を挿入するまで、剥がさないでください。**